

Formation sur appareils de mesures env. 2-3 h
dans vos établissements et remise attestation.



**Multimètre
Fluke 107** (ou autre modèle)



**Ampèremètre
Fluke T5-1000**

Testeur sans contact corporel

Change de couleur à l'approche d'une zone électrifiée



L'appareil s'allume **en bleu** à une distance de 2,5 à 12 cm de la source de tension et **en rouge** à proximité directe de la source de tension.